



Директор МАУ «Дирекция
спортивных сооружений»
А. Данилова

20 ____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений»
Дом спорта им. Ленинского комсомола» N 5 для инвалидов
(общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: нежилое помещение.
- 1.2. Адрес объекта г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, 42
- 1.3. Сведения об объекте 2 этажа, 1592,6 кв. м, Земельный участок 11463 кв. м
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1958г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____
- 1.6. Наименование собственника объекта: муниципальная собственность
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: РФ, г. Братск, ж/р Падун, ул. Набережная, 42
- 1.8. Форма собственности объекта: негосударственная.
- 1.9. Пропускная способность объекта: 69 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: настольный теннис
- 2.3. Форма оказания услуг: очная
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: Ост «библиотека им. Михасенко» автобусы № 1,1ук,1 «а», 18, 50, маршрутные такси.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- 3.2.1. Расстояние: 300 метров.
- 3.2.2. Время в пути пешком: 10 мин.
- 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: нет, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.4. Перепады высоты в пути: есть, подъем на крыльцо 5 градусов)
- 3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
-------	--	-------------------------------

1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В
2	Вход в объект	ДП-В
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ(УГ)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ(УГО)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И (УГО)
6	Система информации и связи	ДЧ-И
7		

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: **ДЧ-И.**

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Нуждается	
2	Вход в объект	Нуждается	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР	
4	Зона целевого назначения объекта	нуждается	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Текущий ремонт	
6	Система информации и связи	Индивидуальное решение с ТСР	
7			

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: **ДП-В.**

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от **"26 ноября 2020 г. N 66"**; акта обследования объекта **от "12" апреля 2021 г.**

Председатель комиссии: _____ / Данилова Г.А.

Члены комиссии: _____ / Купцова Т.В.
 _____ / Олифиренко Н.И.
 _____ / Руднева Е.Н.