



Директор МАУ «Дирекция
спортивных сооружений»
Г.А. Данилова
20 ____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений»
Спортивный Комплекс «Таежный» N 1 для инвалидов
(общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: нежилое помещение.
- 1.2. Адрес объекта: г. Братск, ж/р Центральный, ул. Комсомольская, 39
- 1.3. Сведения об объекте: 3 этаж, 5881,6 кв. м, Земельный участок - 5682 кв. м
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1981г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: бассейна 2017 г.
- 1.6. Наименование собственника объекта: муниципальная собственность
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: РФ, 665717, Иркутская обл, г. Братск, ж/р Центральный, ул. Комсомольская, 39
- 1.8. Форма собственности объекта: негосударственная.
- 1.9. Пропускная способность объекта: 137 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: плавание
- 2.3. Форма оказания услуг: очная
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: Ост. Стадион «Металлург» автобусы, троллейбусы № 1; 1УК; 2, маршрутные такси.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
- 3.2.1. Расстояние: 200 метров.
- 3.2.2. Время в пути пешком: 7 мин.
- 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да, со звуковой сигнализацией, таймером; да
- 3.2.4. Перепады высоты в пути: есть (пандус), подъем на крыльце 4,8 градуса)

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

N п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
-------	--	-------------------------------

1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В
2	Вход в объект	ДП-В
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ(ОГУ)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ (ОГУ)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И (У)
6	Система информации и связи	ДЧ-И (ОГУ)
7		

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: **ДЧ-И.**

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Нуждается	
2	Вход в объект	нуждается	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Индивидуальное решение	
4	Зона целевого назначения объекта	Не нуждается	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Текущий ремонт	
6	Система информации и связи	имеется	
7			

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: **ДП-В.**

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от **"19 октября 2020 г. № 51"**; акта обследования объекта **от "20" апреля 2021 г.**

Председатель комиссии: _____ /Данилова Г.А.

Члены комиссии:

_____ /Купцова Т.В.
 _____ /Олифиренко Н.И.
 _____ /Анисимов В.В.